

EKSTREMNEDBØR I BERGESIDEN, 2436 VÅLER I SOLØR



Bergesiden Grendetun.

Noen bilder fra vannskaden på Bergesiden Grendetun onsdag 22. mai 2019 – mellom ca. kl. 21:00 til 22:00.

Det kom nærmere 40 mm regn i løpet av ca. 25 minutter.

Se også vår hjemmeside www.bergesiden.com



Fra innkjøringen til tunet.



Fra innkjøringen til tunet.



Foran hovedinngangen.



Tunet sett fra hovedinngangen.

Bilder fra ekstremnedbøren på Bergesiden Vel 22.05.2019 forts...



Foran stabburet og de to mindre uthusene.



Foran stabburet og de to mindre uthusene.



Fra kjellerrom under stue i gammel del av bygget.



Fra krypkjeller under stue i gammel del av bygget.



Fra krypkjeller under kjøkken (ny del).



Fra krypkjeller under kjøkken (ny del).

Bilder fra ekstremnedbøren på Bergesiden Vel 22.05.2019 forts...



Fra skråning bak stabbur og de to mindre uthusene.



Fra skråning bak stabbur og de to mindre uthusene.




Foran utescena og amfien



Nede ved veg for utsetting av båt i Glomma.



Nede ved veg for utsetting av båt i Glomma.



Nede ved veg for utsetting av båt i Glomma.



Foran kjøkkenvinduet på den gamle delen av bygget.


Bilder fra ekstremnedbøren på Bergesiden Vel 22.05.2019 forts...




Oppryddingen er i gang.



Fra plattingen ved hovedinngang.



Slik ser det ut under terrassebordene på plattingen.



Slik er det ut under terrassebordene på plattingen.



Oppryddingen er i gang. Her fra utskifting av masse ved nedkjøringen.



Renovasjonsbilen i ferd med å suge ut vann fra kjelleren.